

巫山红叶医院数字减影血管造影系统（DSA）项目

竣工环境保护验收组意见

时 间：2024 年 4 月 23 日

地 点：巫山红叶医院会议室

主持单位：巫山红叶医院有限公司

参加单位：巫山红叶医院有限公司、重庆宏伟环保工程有限公司

验收监测报告表编制单位：重庆宏伟环保工程有限公司

2024 年 4 月 23 日，验收组对巫山红叶医院数字减影血管造影系统（DSA）项目进行了环境保护竣工验收现场检查，验收组（名单附后）听取了建设单位和调查单位关于建设项目竣工验收调查情况及环保设施（措施）落实情况的介绍，查看项目现场、审查了项目规章制度等资料，形成意见如下：

一、本项目验收概况

1、环评建设内容：将原发热门诊 1F 的北侧空置房间改造为 DSA 机房及其配套用房，并配置 1 台数字减影血管造影 X 射线装置（以下简称“DSA”，II 类射线装置，最大管电压为 125kV，最大管电流为 800mA，单管头设备），开展血管造影介入手术工作。本项目总建筑面积约 150m²。

2、验收内容：将原发热门诊 1F 的北侧空置房间改造为 DSA 机房及其配套用房，配置了 1 台数字减影血管造影 X 射线装置（以下简称“DSA”，II 类射线装置，最大管电压为 125kV，最大管电流为 800mA，单管头设备），开展血管造影介入手术工作。本项目总建筑面积约 150m²。建设地点与环评一致。

3、变更内容：项目位置和总面积、规模等均未发生改变，与环评阶段一致，项目未发生重大变更。

二、本项目有关环境保护手续完备，技术资料齐全；配套的辐射防护和安全措施基本按批准的环境影响评价文件和相关批复的要求建成和落实，并与主体工程一起施工、建成，其污染防治能力适应主体工程的需要。

三、根据重庆泓天环境监测有限公司出具的验收监测报告表明，本项目配套的辐射防护和安全设施等环境保护措施运行良好，射线装置机房防护屏蔽墙体、防护门的辐射屏蔽设计和机房内外各监测点在开机状态下的环境辐射剂量率符合国家有关标准，达到了环评审批的要求。

四、建设单位成立有辐射安全与环境保护管理领导小组，明确了职责，制订了一系列辐射环境管理制度和工作制度，制订了放射事件应急处置预案及应急流程，辐射环境管理及制度体系完备，具备从事该项目的辐射环境管理能力。

验收组认为，该建设项目满足《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求，符合验收条件，建议通过环境保护竣工验收。

验收组（签名）：

侯明林 程礼 赵俊 杨芳

2024年4月23日

巫山红叶医院数字减影血管造影系统（DSA）项目

竣工环境保护验收会签到册

姓名	单位	职称/职务	联系方式	身份证号	备注
李川	重庆大子	教授	13212358707	510215196507020506	
李松	重庆德信环保科技有限公司	主任工程师	13399866283	510212196308194547	
侯明珠	巫山红叶医院	环保专员	17300272669	3002371993030267524	
程凯	巫山红叶医院	工程师	13307285252	420322198410194557	
颜勇	"	后勤科长	17823090766	512227197510290031	
赵俊	宏伟环保		18883997728	500224199402057976	