

# 生产建设项目水土保持设施

## 验收鉴定书

项 目 名 称 安徽省凤阳县石门山矿区东矿段冶金用石英岩矿采矿工程

项 目 编 号 皖经信非煤函〔2015〕31号

建 设 地 点 滁州市凤阳县小溪河镇

验 收 单 位 凤阳和泰矿产品销售有限公司

2019 年 12 月 8 日

## 二、验收意见

根据安徽省水利厅《关于贯彻水利部加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收通知的实施意见》(皖水保函〔2018〕569号),凤阳和泰矿产品销售有限公司于2019年12月8日在凤阳县主持召开了安徽省凤阳县石门山矿区东矿段冶金用石英岩矿采矿工程水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持设施验收报告编制、监测、监理、水土保持方案编制、施工单位代表共9人。会议成立了验收组(名单附后)。

验收组及与会代表察看了工程现场和影像资料,查阅了技术资料,听取了水土保持监测单位、水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持监测情况、水土保持设施验收情况的汇报,以及监理单位、施工单位的补充说明,经质询、讨论,形成了安徽省凤阳县石门山矿区东矿段冶金用石英岩矿采矿工程水土保持设施验收意见。

### (一) 项目概况

安徽省凤阳县石门山矿区东矿段冶金用石英岩矿采矿工程位于滁州市凤阳县小溪河镇境内。工程建设内容为:开采冶金用石英岩原矿50万t/a,矿权面积9.83hm<sup>2</sup>;工程由露天采场区、矿山道路区、排土场区、废石周转场地区、办公生活区、表土堆放场区等6个区域组成。工程基建工作于2015年4月开工,2016年3月完工。

### (二) 水土保持方案批复情况

2014年6月20日,安徽省水利厅印发《关于安徽省凤阳县石门山矿区东矿段冶金用石英岩矿采矿工程水土保持方案报告书的批

复》(皖水保函〔2014〕751号)批复了项目水土保持方案。批复的水土流失防治责任范围为  $16.90\text{hm}^2$ 。

### (三) 水土保持初步设计或施工图设计情况

2015年2月,安徽省东部矿山设计研究有限公司编制完成了《凤阳和泰矿产品销售有限公司安徽省凤阳县石门山矿区东矿段冶金用石英岩矿年产50万吨采矿工程项目初步设计报告》(含水土保持);2015年4月23日,安徽省经济和信息化委员会下发了皖经信非煤函〔2015〕421号《关于核准凤阳和泰矿产品销售有限公司安徽省凤阳县石门山矿区东矿段冶金用石英岩矿年产50万吨采矿工程项目初步设计的批复》。

### (四) 水土保持监测情况

2015年4月至2016年3月,安徽省水土保持监测总站通过遥感解译、现场监测、调查等方法,开展了水土保持监测,编制了《安徽省凤阳县石门山矿区东矿段冶金用石英岩矿采矿工程水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为:项目区范围内扰动土地总面积为  $12.75\text{hm}^2$ ,土壤流失总量为  $4937.5\text{t}$ ,落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失,水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。

### (五) 验收报告编制情况和主要结论

安徽滨河水土保持设计咨询有限公司在现场调查、查阅资料的基础上,于2019年12月编制完成本工程水土保持设施验收报告。

主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了工程水土保持监理、监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整，按照批复的水土保持方案实施了水土保持防治措施，完成水土流失治理面积  $0.58\text{hm}^2$ ，水土保持工程质量总体合格，各项防治指标达到了方案批复的要求。工程运行期间，水土保持设施管理维护单位落实。具备水土保持设施竣工验收条件。

#### （六）验收结论








该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

#### （七）后续管护要求

进一步落实运行管理责任，规范生产行为，跟进露天采场终了平台植被建设，加强水土保持设施管护，确保其正常运行和长期发挥效益。

### 三、安徽省凤阳县石门山矿区东矿段冶金用石英岩矿采矿工程

验收组成员签字表

| 分工     | 姓名  | 单 位              | 职务/<br>职称 | 签 字                                                                                   | 备注                 |
|--------|-----|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 组长     | 官传清 | 凤阳和泰矿产品销售有限公司    | 总经理       |    | 建设单位               |
| 成<br>员 | 张国俊 | 凤阳和泰矿产品销售有限公司    | 副总经理      |    | 建设单位               |
|        | 程毅乔 | 安徽滨河水土保持设计咨询有限公司 | 高 工       |    | 验收报告<br>编制单位       |
|        | 刘卓明 | 安徽滨河水土保持设计咨询有限公司 | 工程师       |   |                    |
|        | 冯国林 | 安徽省水土保持监测总站      | 工程师       |  | 监测单位               |
|        | 胡宝侠 | 安徽水苑工程设计咨询有限公司   | 总 监       |  | 监理单位               |
|        | 刘 超 | 蚌埠市水利勘测设计院       | 教 高       |  | 水土保持<br>方案编制<br>单位 |
|        | 王保学 | 凤阳和泰矿产品销售有限公司    | 项目经理      |  | 施工单位               |
|        | 葛贻华 | 特邀专家             | 教 高       |  |                    |