

生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称 安徽富凯矿业有限公司霍邱县付老庄铁矿采选工程项目

项 目 编 号 皖发改产业〔2010〕150 号

建 设 地 点 安徽省霍邱县

验 收 单 位 安徽富凯矿业有限公司

2020 年 8 月 28 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	安徽富凯矿业有限公司霍邱县付老庄铁矿采选工程项目	行业类别	井采金属矿
主管部门 (或主要投资人)	安徽富凯矿业有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	安徽省水利厅 皖水农函〔2009〕742号，2009年7月3日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	安徽地矿投资有限公司， 皖地函〔2009〕15号，2009年8月18日		
项目建设起止时间	2009年7月至2018年5月		
水土保持方案编制单位	中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司		
水土保持初步设计单位	中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司		
水土保持监测单位	安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司（原安徽省水利水电勘测设计院）		
水土保持施工单位	中国华冶科工集团有限公司、安徽省皖西建筑安装工程有限公司、安徽地矿建设工程有限责任公司、霍邱县育才建筑安装工程有限公司、安徽恒兴园城市园林绿化有限公司等		
水土保持监理单位	安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司		

二、验收意见

根据《关于贯彻水利部加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收通知的实施意见》（皖水保函〔2018〕569号），2020年8月28日，安徽富凯矿业有限公司在霍邱县主持召开了安徽富凯矿业有限公司霍邱县付老庄铁矿采选工程项目水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持设施验收报告编制、水土保持监测单位安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司，水土保持方案编制单位中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司，水土保持监理单位安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司，主体工程监理单位安徽国汉建设监理咨询有限公司，施工单位中国华冶科工集团有限公司、霍邱县育才建筑安装工程有限责任公司、安徽恒兴园城市园林绿化有限公司等单位的代表共13人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组成员检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持监测单位、水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持监测情况、水土保持设施验收情况的汇报，以及水土保持方案编制、监理、施工等单位的补充说明。经质询、讨论，形成了安徽富凯矿业有限公司霍邱县付老庄铁矿采选工程项目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

安徽富凯矿业有限公司霍邱县付老庄铁矿采选工程项目位于安徽省霍邱县周集镇，为新建项目；地下开采；年采选综合能力为100万吨，配套建设各项辅助设施；年产铁精矿25万吨，品位TFe66%；服务年限18.8年（不含基建期）。工程于2009年7月正式开工，2018

年 5 月完工。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2009 年 7 月 3 日，安徽省水利厅以《关于安徽富凯矿业有限公司霍邱县付老庄铁矿采选工程项目水土保持方案的批复》（皖水农函〔2009〕742 号）批复了付老庄铁矿水土保持方案。批复水土流失防治责任范围 137.11 公顷。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2009 年 8 月 18 日，安徽地矿投资有限公司以《关于付老庄铁矿建设工程初步设计的批复》（皖地函〔2009〕15 号）批准了付老庄铁矿的初步设计（含水土保持专章）。

（四）水土保持监测情况

安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司承担了该项目的水土保持监测工作，监测任务完成后编制完成了《安徽富凯矿业有限公司霍邱县付老庄铁矿采选工程项目水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，扰动土地整治率 99.58%，水土流失总治理度 98.68%，土壤流失控制比 1.11，拦渣率 98.95%，林草植被恢复率 98.50%，林草覆盖率 27.43%。各项水土保持设施运行基本正常，较好的发挥了水土保持功能。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2018 年 3 月至 2020 年 8 月，水土保持设施验收报告编制单位安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司开展了多次实地查勘和核

查，收集并查阅了项目建设的设计、施工、监理和监测等相关资料，在水土保持措施、防治效果及其工作程序满足批复水土保持方案的要求后，于 2020 年 8 月编制完成了《安徽富凯矿业有限公司霍邱县付老庄铁矿采选工程项目水土保持设施验收报告》。

水土保持设施验收报告主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。

（六）验收结论

验收组认为：安徽富凯矿业有限公司霍邱县付老庄铁矿采选工程项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续要求

进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备 注
组 长	徐光基	安徽富凯矿业有限公司	总经理	徐光基	
成 员	房振宇	安徽富凯矿业有限公司	副总经理	房振宇	建设单位
	马晓黎		专 责	马晓黎	
	刘四中	安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司	移民水保院 院 长	刘四中	验收报告 编制单位
	王 权		高 工	王 权	
	马书国		高 工	马书国	监测单位
	谭 辉	中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司	高 工	谭 辉	水土保持方 案编制单位
	班业文		工程师	班业文	
	刘卓玛姐	安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司	高 工	刘卓玛姐	水土保持 监理单位
	王培国	安徽国汉建设监理咨询有限公司	总 监	王培国	主体工程 监理单位
	王清河	中国华冶科工集团有限公司	项目经理	王清河	施工单位
	付继宏	霍邱县育才建筑安装工程有限责任公司	项目负责人	付继宏	
	刘先力	安徽恒兴园城市园林绿化有限公司	项目负责人	刘先力	