

翔安新机场片区大嶝水厂供水管道工程项目 水土保持设施验收公示

由我司建设开发的翔安新机场片区大嶝水厂供水管道工程项目，严格按照水土保持设施验收的要求和程序，于 2021 年 6 月 3 日组织水土保持方案编制单位、主体工程设计单位、监理单位、施工单位等各个参建单位开展水土保持设施自主验收会议，并形成了《生产建设单位水土保持设施验收意见表》。

特此公示！

项目负责人：张盛财

联系电话：13600903928












生产建设单位水土保持设施验收意见表

验收单位名称		厦门水务集团有限公司	
项目名称		翔安新机场片区大嶝水厂供水管道工程	
项目位置		管道设计起点为翔安东路与翔安西路交叉口，管道自起点至大嶝桥头段布置在翔安东路综合管廊内，大嶝桥头至大嶝岛段管道布置在过海管廊内，管经大嶝岛至大嶝配水厂段为临时输水管道	
行业主管部门（或主要投资方）		厦门水务集团有限公司	项目性质 新建建设类项目
水土保持方案批复文号和日期		翔水保许〔2017〕13号 2017年8月23日	
建设起止时间		2018年4月份至2020年8月	
验收时间		2021年6月3日	
方案设计的 水土保持 措施	工程措施	①表土剥离(方量 <u>0.35</u> 万 m^3); ②土地整治(面积 <u>1.17</u> h m^2); 以上工程措施投资估算 13.66 万元。	
	植物措施	①撒播草籽或种植林木恢复植被(面积 <u>11757</u> m^2 , 株数 <u>/</u> 株); 以上植物措施投资估算 94.06 万元。	
	临时措施	①临时排水沟(长度 <u>59</u> m , 方量 <u>5.31</u> m^3), 沉沙池(设计尺寸长度 <u>4</u> m , 宽度 <u>2</u> m , 深 <u>1.5</u> m , 个数 <u>51</u> 个); ②临时苫盖(面积 <u>5200</u> m^2); ③建设区域出口设置洗车平台 <u>1</u> 处, 减少对周边道路影响; 以上临时措施投资估算 <u>19.8</u> 万元。	

	管理措施	合理确定施工工艺，严格按照设计、经审核的方案，及时落实各项水土保持防护措施，避免工序脱节重复扰动或防护措施不到位，特别要注意的是应加强施工期间的临时防护和管理，做好绿化工作，尽量减少对植被的破坏，控制工程建设中的水土流失。
实际完成的水土保持措施	工程措施	①表土剥离(方量 <u>0.38 万</u> m ³)； ②土地整治(面积 <u>1.2h</u> m ²)； 以上工程措施投资估算 13.76 万元。
	植物措施	①撒播草籽或种植林木恢复植被(面积 <u>13656</u> m ² ，株数 <u>/</u> 株)； 以上植物措施投资估算 98.6 万元。
	临时措施	①临时排水沟(长度 <u>56</u> m，方量 <u>5.21</u> m ³)，沉沙池(设计尺寸长度 4m，宽度 2m，深 1.5m，个数 <u>46</u> 个)； ②临时苫盖(面积 <u>5800</u> m ²)； 以上临时措施投资估算 <u>16.8</u> 万元。
	管理措施	在相应的“□”内打“√” ☒ 土石方调配情况符合水保方案要求 ☒ 多余土石方其他项目综合利用 ☒ 土石方运输采用封闭方式，及时清理沿途撒落土石 ☒ 采用商品混凝土减少施工场地占地 ☒ 保留植被较好区域林草植被，减少扰动土地面积 ☒ 避开雨季施工，减少水土流失 ☐ 其他：

其他需要说明的情况	无。
后续管护要求	加强项目区水土保持设施的维护，对泥沙淤积的排水设施及时清理，保证排水通畅；在运行管护过程中，定期对栽植的植被进行病虫害预防，如发现枯死的立即补种。
验收结论	该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 验收组成员单位： 生产建设单位（签字及盖章）   水土保持方案编制单位（签字）  主体工程设计单位（签字）  水土保持设施施工单位（签字）  水土保持设施监理单位（签字）  2021年6月3日

填表说明：

1. “项目位置”栏应准确至镇（街）、村（居）。
2. “水土保持方案批复文号和时间”栏如有涉及方案变更审批，需一并填写批复文号和时间。
3. 水土保持具体措施内容可根据项目实际情况适当调整。
4. 验收组成员单位需填写单位全称及参加验收人员签字；参加单位可根据实际情况增加。
5. 本表需加盖验收主持单位骑缝章。



1977