信阳市新五大道下穿京广(宁西)铁路立交工程

水土保持监测季度报告

(2019年第4季度、后补)

编制单位:河南盛源水利技术咨询有限公司

建设单位:信阳城发路桥建设开发有限公司

2022年04月

监测工作开展情况

2022 年 3 月受信阳城发路桥建设开发有限公司的委托,我公司(河南盛源水利技术咨询有限公司)承担了信阳市新五大道下穿京广(宁西)铁路立交工程水土保持监测任务,接受任务后我公司立即成立了水土保持监测工作组,并编制《信阳市新五大道下穿京广(宁西)铁路立交工程水土保持监测实施方案》。根据《实施方案》划分了5个水土保持监测分区:路基工程区、交叉工程区、辅助设施区、施工生产生活区、施工便道区。

本项目已于 2019 年 3 月开工建设,由于监测工作委托较晚,本项目监测工作实施包含两部分内容:一是通过收集的资料进行水土流失分析;二是通过现场监测进行水土流失计算。监测工作组于 2022 年 3 月 22 日对本项目开展了现场监测工作。重点监测查勘的有:路基工程区、交叉工程区等。于 2022 年 4 月补全了入场前的监测季报。

水土保持监测采用实地调查量测、地面观测、资料分析和遥感监测相结合的方法,监测重点为水土流失状况、水土保持措施实施情况。

共布设监测点 5 处,其中路基工程区 1 处、交叉工程区 1 处、辅助设施区 1 处、施工生产生活区 1 处、施工便道区 1 处。

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段: 2019年10月1日至2019年12月31日

			III.04.44		丁口王 2017	TI U		
	项目	名称	信阳市	信阳市新五大道下穿京广(宁西)铁路立文工程				
建设单位联系 李华鹏 人及电话 18695878964				监测项目负责人(签字):		位 (盖章)		
填表人及电话		T.101 101		2年4月13日	日 2022年4月12日			
主体工程运	姓度 程完成	x项目于 2019 年 3 月 2 15%; 交叉工程完 2 20%; 水土保持措	成 0%;辅助设施					
		指标		设计总量	本季度	累计		
		合计		4.6774	0.765	2.002		
41v-4-10		路基工程区		2.6333	0.765	1.75		
扰动地 表面积 (hm²)		交叉工程区		1.2493	0	0		
		辅助设施区		0.06	0	0		
	施工生产生活区			0.3048	0	0.168		
	施工便道区			0.43	0	0.084		
弃土 (石、 渣)量 (万 m³)	合计量/弃渣场总数			0	0	0		
	弃渣场			0	0	0		
		渣土防护率(%))	0	0	0		
	损坏水土	保持设施数量(hm²)	0	0	0		
		一、路基工程区						
		1、土地整治(hm	²)	0.27	0	0		
		2、透水铺装(m²))	4614	0	0		
		3、排水管 (m)		790	0	0		
		4、排水边沟 (m)		274	0	0		
		5、六边形框格护坡(m)		203	0	0		
		二、交叉工程区						
水土保持	工程措施	1、土地整治(hm²		0.05	0	0		
工程进度		2、透水铺装 (m²))	1094	0	0		
		3、排水管(m)		146	0	0		
		三、辅助设施区 土地整治(hm²)		0.02	0			
			<u>12</u>	0.02	0	0		
		四、施工生产生活区 土地整治(hm²)		0.3	0	0		
		五、施工便道区		0.5	U	0		
		土地整治(hm²)		0.43	0	0		
		一、路基工程区		0.13	U	0		

		1、六边形	形框格护坡内植草(m²)	450	0	0			
	植物措施	2、中央分	分隔带绿化(m²)	712	0	0			
		3、侧分带绿化 (m²)		1348	0	0			
		4、人行道绿化(m ²)		198	0	0			
		二、交叉工程区							
		1、中央分隔带绿化(m²)		258	0	0			
		2、侧分带绿化 (m²)		250	0	0			
		三、辅助设施区							
		雨水泵房绿化(m²)		231	0	0			
		四、施工生产生活区							
		撒播草籽(m²)		0.3	0	0			
		五、施工便道区							
		撒播草籽	(m^2)	0.43	0	0			
	临时措施	一、路基工程区							
		1、临时覆盖 (m ²)		6800	3200	3200			
		2、临时堆土防护(m²)		7500	1200	1200			
		二、辅助设施区							
		临时覆盖(m²)		600	0	0			
		三、施工生产生活区							
		临时覆盖(m²)		1500	0	0			
		四、施工便道区							
		临时覆盖(m ²)		2300	0	0			
		10 月		46					
水土流失影响因子	降雨量	(mm)	11月	37					
			12 月	13					
	最大 24 小时降雨(mm)			10月3日,11					
		最大	风速(m/s)	7.6					
	ı		6.8	21					
			无						
	存在问题:								
存在问题与建议	施工生产生活区裸露面未进行临时覆盖。								
	建议:								
	施工单位应做好施工生产生活区的临时覆盖,减少水土流失。								
	1								